


Acciones en el Puesto de Trabajo



- A Apagado de monitores después de varios minutos inactivo
- B Apagado PC en horas no laborables
- C Sustitución de pantallas por LCD
- D Consolidación de impresoras
- E 3 Rs sobre PC: Reducir, Reutilizar y Reciclar
- F Compra CPU bajo consumo
- G Extensión del ciclo de vida de los PCs
- H Virtualización del desktop